Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза Ф.И.Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

445350, Самарская область г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Пионерская, д.23 тел./факс(84862) 2-47-64

1.Отчет по проверке и результаты выполнения предписания Роспотребнадзора в 2023 г. в ГБОУ СОШ №7

	Нарушение	Корпус №	Пункты СанПин2.3./2.4.3590-20; СП 2.4.3648-20; СанПин 1.2.3685-21	Выполнено/ не выполнено	Срок исполнения
Предписание Роспотребнадзора № 18-05/713 от 16.10.2023 г.	1. В спортивном зале поверхность стен и потолков имеют значительные дефекты отделочного слоя (отслоение краски, трещины, следы протечек; в спортивном зале в результате отсутствия слоя штукатурки до кирпичной кладки наружной стены внутренние стены мокрые), неустойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами	2	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	2. В кабинете №11 поверхность стен и потолков имеют дефекты отделочного слоя	2	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	3.Покрытие дорожек, асфальтовое покрытие на территории школы имеет дефекты (выбоины и механические повреждения), отсутствует отмостка вокруг здания.	2	п.2.2.4. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	4.Не все открываемые окна в учебных кабинетах обеспечены москитными сетками	2	п.2.4.13 СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	5.Полы в кабинетах №13, №2 имеют дефекты, не допускающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	2	п.2.5.2. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	6.В спортивном зале конструкция окон не допускает проветривание, отсутствуют фрамуги	2	п.2.7.2. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	7.Обеденный зал оборудован лавками, имеющими дефекты и повреждения покрытия, не позволяющими проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	2	п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	8.Пищеблок не обеспечен в полной мере оборудованием, полки для хранения сыпучих продуктов, консервированной продукции в складском помещении, шкаф для хранения хлеба имеют дефекты покрытия, не допускающие в полном объеме влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, оборудование старое с большим процентом износа, полок недостаточное количество; зоны сырой продукции и холодных закусок не обеспечены бактерицидными установками для обеззараживания воздуха	2	п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.

	9.При фронтальных формах занятий не обеспечены нормы площади на 1 обучающегося не менее 2.5 кв.м	2	п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 таблица 6.1., 6.2. СанПиН 1.2.3685-21	Не выполнено	10.08.2025 г.
	10.Покрытие дорожек, асфальтовое покрытие на территории школы имеет дефекты (выбоины и механические повреждения), отсутствует отмостка вокруг здания.	3	п.2.2.4. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	11.Контейнерная площадка для сбора и хранения твердых коммунальных отходов оборудована на территории школы на расстоянии менее 20 м от здания, игровых зон учреждения. Раздельный сбор мусора не предусмотрен. Площадка не обеспечена навесом.	3	п.2.2.3. СанПиН 2.4.3648-20 «разд. 2, п. 4. СанПиН 2.1.3684-21	Не выполнено	10.08.2025 г.
	12. Не все открываемые окна в учебных кабинетах обеспечены москитными сетками	3	п.2.4.13 СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	13.Не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой в соответствии с ростом (в кабинете №26 используется мебель 6 ростового комплекта при требовании 2-4 комплектов)	3	п.2.4.3. СП 2.4.3648-20; ст.VI, таб.6.2. СанПин 1.2.3685-21	Не выполнено	10.08.2025 г.
	14.При фронтальных формах занятий не обеспечены нормы площади на 1 обучающегося не менее 2.5 кв.м	3	п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 таблица 6.1., 6.2. СанПиН 1.2.3685-21	Не выполнено	10.08.2025 г.
	15.Учебные кабинеты (по проекту здания) не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.	3	п.3.4.13. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	16.В спортивном зале поверхность стен и потолков, потолки лестничного марша имеют дефекты отделочного слоя (отслоение краски, трещины, следы протечек; в спортивном зале в результате отсутствия слоя штукатурки до кирпичной кладки наружной стены внутренние стены мокрые), неустойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами	3	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	17.Пищеблок не обеспечен в полной мере оборудованием: зоны сырой продукции и холодных закусок не обеспечены бактерицидными установками для обеззараживания воздуха, в зоне изготовления холодных закусок отсутствует овощерезательная машина, стол «ХЗ»	3	п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 п. 195, табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «	Не выполнено	10.08.2025 г.
	18. Полы перед гардеробной имеют дефекты	3	п.2.5.2. СП 2.4.3648-20	Не выполнено	10.08.2025 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза Ф.И.Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение детский сад «Дружные ребята»

445350, Самарская область г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Лермонтова, д. 31,телефон, факс: (84862) 2-41-03

1.Отчет по проверке и результаты выполнения предписания Роспотребнадзора в 2023 г. в СПДС «Дружные ребята» ГБОУ СОШ №7

	Нарушение	Корпус №	Пункты СанПин2.3./2.4.3590-20; СанПин 1.2.3685-21	Выполнено/ не выполнено	Срок исполнения
Представление Роспотребнадзора № 18-05/713 от 16.10.2023 г.	1.На пищеблоке отсутствует прибор для обеззараживания воздуха в зоне СП и холодных закусок.	1	п. 2.4.6.2. СП 2.4.3468-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	2.Внутренняя отделка цеха сырой продукции на пищеблоке (напольная плитка) имеет механические повреждения, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.	1	п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	3. Отсутствует локальная вытяжная система над электроплитой, являющейся источником выделения тепла	1	п.2.13 СанПин 2.3./2.4.3590-20	Не выполнено	22.05.2024 г.
	4. На емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует дата приготовления, предельный срок годности	1	п.4.6. СП 2.4.3468-20	Выполнено	
	5.На пищеблоке отсутствует прибор для обеззараживания воздуха в зоне СП и холодных закусок.	2	п. 2.4.6.2. СП 2.4.3468-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	6. Потолок туалетной комнаты 2-й младшей группы имеет дефекты, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию	2	п. 2.5.3. СП 2.4.3468-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	7. Потолок туалетной комнаты подготовительной группы имеет дефекты, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию	2	п. 2.5.3. СП 2.4.3468-20	Не выполнено	10.08.2025 г.
	8.Напольная плитка в туалете подготовительной группы имеет трещины, дефекты, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию	2	п. 2.5.3. СП 2.4.3468-20	Не выполнено	10.08.2025 г.