

Информация

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
о результатах проверок в 2019 году **Территориальным отделом Управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти** и о мерах принятых для устранения нарушений.

В 2019 году в ОУ была проведена 1 проверка. По результатам проверок составлено 1 акт о выявленных нарушениях.

Основные выявленные нарушения – (обобщенная информация о выявленных нарушениях)

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источниках финансирования устранения нарушений.

№ п/п	Краткое наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, №, ФИО, должность)	Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
1	<u>ГБОУ СОШ № 7 (корпус № 2)</u>	Распоряжение № 18-05/484 от 12.09.2019, Акт проверки № 18-05/484 от 21.10.2019 года, Предписание № 18-05/484 от 21.10.2019 года до 05.08.2021 года	<p>1) Устранить дефекты полов в компьютерном классе, ступенек (крыльцо) центрального входа в здание</p> <p>2) Обеспечить всех обучающихся рабочим местом за партой в соответствии с ростом в учебных кабинетах №№ 6,8,13,16</p> <p>3) Обеспечить компьютерный класс № 14 при работе на ПЭВМ</p>	Директору МКУ «ТОиЭЗ» направлено письмо с просьбой провести необходимые работы и приобрести необходимое оборудование (исх. № 228 от 19.11.2019)	Составлен протокол № 18-05/173 об административном правонарушении, наложен штраф в размере 30 000 рублей, выплачен из личных сбережений

			<p>рабочими стульями в соответствии с требованиями СанПиН</p> <p>4) Оборудовать классную доску в учебных кабинетах №№ 6,11,13,15,23 местным освещением – софитами</p> <p>5) Подключить моечные ванны на пищеблоке в овощном цехе к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки</p> <p>6) оборудовать обеденный зал столовой мебелью с покрытием</p>		
2	<u>ГБОУ СОШ № 7</u> (корпус № 3)	Распоряжение № 18-05/484 от 12.09.2019, Акт проверки № 18-05/484 от 21.10.2019 года, Предписание № 18-05/484 от 21.10.2019 года до 05.08.2021 года	<p>1) Устранить дефекты стен и потолков в спортивном зале, потолков лестничного марша</p> <p>2) Обеспечить обучающихся начального общего образования школьной мебелью с регулятором наклона рабочей поверхности</p>	Директору МКУ «ТОиЭЗ» направлено письмо с просьбой провести необходимые работы и приобрести необходимое оборудование (исх. № 228 от 19.11.2019)	

			<p>3) Оборудовать классную доску в кабинетах №№ 2.3.21,24,26,29 и в кабинете иностранного языка местным освещением – софитами</p> <p>4) Обеспечить: умывальной раковиной и централизованным холодным и горячим водоснабжением медицинский кабинет</p>		
3	<p><u>СПДС «Дружные ребята» ГБОУ СОШ № 7 (корпус № 1)</u></p>	<p>Распоряжение № 18-05/484 от 12.09.2019, Акт проверки № 18-05/484 от 21.10.2019 года, Предписание № 18-05/484 от 21.10.2019 года до 05.08.2021 года</p>	<p>1) Оградить теневые навесы для детей двух групп с трех сторон</p> <p>2) Поверхность стен и потолков продовольственного склада и овощехранилища имеют дефекты отделочного слоя (отслоение штукатурки, следы протечек)</p> <p>3) В помещении продовольственного склада поверхности стен имеют дефекты отделочного слоя (отсутствует плитка)</p> <p>4) В буфетных всех групп в месте присоединения</p>	<p>Директору МКУ «ТОиЭЗ» направлено письмо с просьбой провести необходимые работы и приобрести необходимое оборудование (исх. № 228 от 19.11.2019)</p>	

			<p>каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки</p> <p>5) Отсутствует овощепротирочная машина для изготовления пюре</p> <p>6) технологическое оборудование (электроплита) не оборудована локальной вытяжной системой</p>		
4	<p><u>СПДС «Дружные ребята» ГБОУ СОШ № 7 (корпус № 2)</u></p>	<p>Распоряжение № 18-05/484 от 12.09.2019, Акт проверки № 18-05/484 от 21.10.2019 года, Предписание № 18-05/484 от 21.10.2019 года до 05.08.2021 года</p>	<p>1) Оградить теневые навесы для детей двух групп с трех сторон</p> <p>2) В буфетных всех групп в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки</p>	<p>Директору МКУ «ТОиЭЗ» направлено письмо с просьбой провести необходимые работы и приобрести необходимое оборудование (исх. № 228 от 19.11.2019)</p>	